

## ПАСПОРТ

### Сварочный полуавтомат HUGONG EXTREMIG 200 III LCD



Свойство	Значение
Серия	HUGONG
Режимы сварки	MIG/MAG, FCAW, MMA, Lift TIG
Напряжение сети	220В ± 15%
Потребление максимальное, кВА	8,2
Напряжение холостого хода, В	69
Регулировка сварочного напряжения для MIG, В	16-24
Сварочный ток MIG, А	40-200
Диаметр проволоки, мм	0.6-1.0
Масса катушки, кг	1-5
Сварочный ток MMA, А	10-180
Диаметр электрода, мм	1.6-4
Сварочный ток TIG, А	10-180
Диаметр электрода TIG, мм	1-3.2
ПВ, %	40% (20°C) / 20% (40°C)
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP21S
Масса, кг	17
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	550x245x405
Упаковка	
Масса брутто, кг	24,5
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	700x335x460
Объем брутто, м3	
Гарантия, срок (мес)	60
Причины уценки	