



МУФТЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДО 10кВ


Соединительные термоусаживаемые муфты 1 ПСТ-10

Муфта 1 ПСТ-10 предназначена для соединения кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение до 10 кВ.

ТУ 3599-007-99856433-2011

Состав комплекта:

- 1 — термоусаживаемый кожух;
- 2 — медная сетка;
- 3 — герметик выравнивания поля;
- 4 — соединитель 4 СБ;
- 5 — трубка стресс-контроля;
- 6 — трубка 2-х слойная;
- 7 — пружинка малая;
- 8 — пружинка большая;
- 9 — изолента.



Напряжение	Количество жил	Тип изоляции	Установка
до 10 кВ	1	сшитый полиэтилен (СПЭ)	любая

Варианты названий данной позиции в электротехническом рынке

1 ПСТ-10 на 1 Фазу	POLJ-12/1x XX-XX	1ПСт10-xx-В	1ПСТ-10-xx-(Б)	10ПСТп0	10ПСТ0(тк)-1х
--------------------	------------------	-------------	----------------	---------	---------------

МУФТЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДО 10кВ



Тип кабеля: АПвП, ПвП, АПвПу, ПвПу, АПвПг, ПвПг, АПвП2г, ПвП2г, АПвВ.

Особенности конструкции:

1) Слой термоплавкого клея, нанесенный на внутренние поверхности термоусаживаемых элементов, позволяет добиться полной герметизации муфты.

2) Применение 2-х слойной трубки (внутренний слой — изолирующий, наружный — проводящий) максимально снижает риск пробоя.

Артикул	Наименование	Длина разделки L, мм	Количество жил	Сечение кабеля, мм ²
Комплект на 1 фазу				
zeta22218	1 ПСТ-10 (35-50) комплект на 1 фазу	600	1	35-50
zeta21518	1 ПСТ-10 (70-120) комплект на 1 фазу	600	1	70-120
zeta21516	1 ПСТ-10 (150-240) комплект на 1 фазу	600	1	150-240
zeta21521	1 ПСТ-10 (300) комплект на 1 фазу	600	1	300
zeta21517	1 ПСТ-10 (400) комплект на 1 фазу	600	1	400
zeta21535	1 ПСТ-10 (500) комплект на 1 фазу	600	1	500
zeta22220	1 ПСТ-10 (630) комплект на 1 фазу	600	1	630
Комплект на 3 фазы				
zeta22219	1 ПСТ-10 (35-50) комплект на 3 фазы	600	1	35-50
zeta21528	1 ПСТ-10 (70-120) комплект на 3 фазы	600	1	70-120
zeta21529	1 ПСТ-10 (150-240) комплект на 3 фазы	600	1	150-240
zeta21530	1 ПСТ-10 (300) комплект на 3 фазы	600	1	300
zeta21531	1 ПСТ-10 (400) комплект на 3 фазы	600	1	400
zeta21532	1 ПСТ-10 (500) комплект на 3 фазы	600	1	500
zeta22221	1 ПСТ-10 (630) комплект на 3 фазы	600	1	630